【()AND艾而特[®]

UP高精度气压表使用说明书

使用本产品应注意事项

- 禁止使用于腐蚀性及易燃性的气体或任何液体。
- 请在额定压力范围内使用,若压力超过最大耐压会使本产品损坏,导致功能异常。
- 安装本产品时,请勿用力撞击或从高处掉落,可能因内部零件损坏而导致功能异常。
- 在连接本产品于电路控制系统时,应先关掉电源,错误的接线或短路会导致本产品损坏。
- 本产品请勿使用在有水气或油雾的环境中。
- 本系列产品并未有防爆验证,请勿使用于含有爆炸性气体或粉尘环境中。
- 请将本产品的导线远离电源线或其它高压环境,以避免浪涌信号干扰,而影响到本产品的功能。




A.规格参数

项目		复合压 (UP5)		
额定压力范围 ※		-105.0 ~ 105.0kPa		
设定压力范围 ※		-100.0 ~100.0kPα		
		500kPa		
适用气体		空气,非腐蚀性,不可燃性		
<u>压力单位设定最小刻度</u>		kPa: 0.1 kgf/cm²: 0.001 bar: 0.001 psi: 0.01 inHg: 0.1 mmHg: 1		
电源电压		24V DC +10%, 纹波峰值10%以下		
		≤40mA(无负载时)		
	输出模 式	1路开关量(NPN/PNP可调)+2NPN电磁阀控制		
开关输出	最大负载电流	125 mA		
	最大供应电压	24V DC		
	内部压降	≤1.5V		
输入控制		NPN类型 低电平输入,电平电压:0.4V DC以下,10ms以上输入时间 PNP类型 高电平输入,基准电压: 20~ 24V DC,10ms以上输入时间		
电磁阀驱动最大电流		200mA 24V DC max		
重复精度		±0.2% F.S.		
绝对精度		±0.4% F.S.		
开关反应时间		≤2.5ms (预防误动作功能: 2.5ms, 20ms, 100ms, 500ms, 1000ms和1999ms可选择)		
动作显示灯		OUT:绿色; V-Sol控制输入: 红色(抽真空信号)		
	防护等级	IP40		
环境特性	使用温度	动作:0~50°C,保存:-10~60°C (不凝结)		
	环境湿度	动作及保存:35~85% RH (不凝结)		
	耐电压	1000VAC1分钟(引线及塑料外壳间)		
	绝缘阻抗	50MΩ 以上(500V DC)(引线及塑料外壳间)		
	耐振动	反复振幅1.5mm,每一分钟10Hz~150Hz~10Hz, X, Y, Z每个方向各2小时		
耐冲击		980m/s2 (100G) X, Y, Z每个方向各3次		
温度特性		±2%F.S. 参考温度25°C(0~50°C温度范围内)		
入气型式		90度入气方式 或 无		
电线规格		耐油PVC电线(0.15mm²)		
重量		约58g(包含2米的电线)		

※ 注:由于受温度及线性补偿影响,气压表上/下量程附近可能会略有波动,此为正常。

B.选型




C.输出电路接线图


深圳市艾而特工业自动化设备有限公司

AND ENGINEERING CO..LTD

NPN输出



PNP输出




D.面板说明




E.转换压力单位标签

当使用压力单位被设定为非kPa时,请将在产品包装盒内 附有压力单位贴纸取出并将贴纸贴于下图之位置,以避免 压力单位误用, 而导致设定错误发生。




F.基本设定模式


1 功能选择模式



2 单位设定(F0)




3 OUT 形态设定(F1)



F.基本设定模式


4 V-Sol 控制输入设定(F2)




深圳市艾而特工业自动化设备有限公司

AND ENGINEERING CO..LTD

5 开关反应时间设定(F4)




6 显示微调模式(F5)




7 省电模式(F6)


- 当启动省电模式设定时,压力传感器在测量模式下,未按任何键30 秒后,压力传感器会进入省电模式。
- 当压力传感器处于省电模式时, 传感器动作指示灯可能会有不同步 的现象, 但不会影响传感器的动作
- ◎ 当压力传感器处于省电模式时,按下任何键,压力传感器会自动回 到一般测量模式。



8 输出模式设定(F7)




9 恢复出厂设定值(F99)



G.归零设定

测量模式下. 同时按 △键与 ○键3秒以上,直到画面出现"00"



H.输出动作模式

开关本体上预先设定的省能控制动作及设定值如下所示。 若以下所示动作没有异常,则此状态下可以继续使用。 以真空压为例:

深圳市艾而特工业自动化设备有限公司

AND ENGINEERING CO. LTD

OUT的动作

压力超过设定值(P-1)时开关ON。 压力从设定值(P-1)下降迟滞值(H-1)以上时, 开关OFF。 出厂时设定为(P-1):-70.0kPa (H-1):10.0 kPa。

V-Sol的动作

根据吸附指令信号,供给用先导阀:V-Sol打开,抽真空, 开始吸附。

真空度达到设定值(P-1-H-3:供给用先导阀信号OFF点)时,供给


当真空度降低,达到吸附开关ON点(P-1 + H-2:供给用先导阀信号

ON点)时,供给用先导阀再次打开,保持真空度。 此后,供给用先导阀会反复ON、OFF。

H-2的禁止设定区域可以通过H-4:供给用先导阀信号禁止输入 范围进行设定。(设定为H-1≥H-2+H-4)

出厂时设定为P-1:-70.0 kPa, H-1:10.0 kPa, H-2:5.0 kPa,

H-3:0.0 kPa,H-4: 1.0kPa。




I.压力单位转换表


From	kPa	kgf/cm²	mmHg	psi	bar	inHg
1 kPa	1	0.010197	7.500616	0.145038	0.010000	0.2953
1 kgf/cm²	98.0665	1	735.559	14.2233	0.980665	28.95979
1 mmHg	0.13332	0.0013595	1	0.019336	0.0013332	0.039370
1 psi	6.895	0.07031	51.7157	1	0.06895	2.036074
1 bar	100.0000	1.01972	750.062	14.5038	1	29.52998
1 inHg	3.386388	0.034530	25.40000	0.491141	0.033863	1


J. 外观尺寸


(单位:mm)




带安装支架:










PIN NO.	电线颜色		
1	DC(+)(棕色)		
2	Command 2 D-Sol Input (橙色)		
3	Command 1 V-Sol Input (白色)		
4	OUT (黑色)		
5	DC(-)(蓝色)		

・ 电磁阀线 (単位mm)



P I N NO.	电磁阀电线颜色	电磁阀功能	
1	D-Sol (-) (黑色)	破真空电磁阀	
2	D-So l (+) (紅色)	1 W 共工 名 四 N	
3	V-Sol (+) (紅色)	真空电磁阀	
4	V-Sol (-) (黑色)		

K.错误信息说明

错误名称	错误显示	错误说明	解、决	
残留压力错误	Err	零值设定范围超过±2% F.S.	改变周遭压力之后,再重新作归零	
使用压力错误	ннн	使用的压力超过压力设定值的上限	供给压力请调整在使用压力范围内	
	LLL	使用的压力超过压力设定值的下限		
系统错误	Er4	内部系统错误 内部资料错误	切断电源并重新供电, 若无回复正常 状态则需送回原厂分析	